


1.施設基本情報					②複合情報(避難所・投票所)											
施設名称	旧正津川小学校教員住宅				施設写真		避難所指定	指定無		防災備蓄用品の有無	無					
所在地	むつ市大畑町正津川平114番地64						投票所指定	未使用		自家発電設備の有無	無					
所管課	教育委員会総務課						2. 施設維持管理情報									
用途	その他						配置職員	正職員	0 人		利用状況	開館日数	0 日			
運営方式	直営							非常勤職員	0 人			年間利用者数	0 人			
指定管理者名	—							臨時職員	0 人			1日当り利用者数	0.0 人			
条例名	—							委託等職員	0 人			使用料徴収	無	減免措置	無	
開設年月日	1970年						収入	平成30年度								
主な利用対象者	—							令和元年度								
開館時間	—							令和2年度								
休館日	—				支出	平成30年度										
財産区分	行政財産					令和元年度										
設置目的 (設置の経緯、施設概要、施設の必要性)	教員住宅として利用していたが廃止。 正津川児童館と同一の敷地に立地している。 現在空き家となっている。				過去5ヶ年の 主な改修・修繕	—										
①土地情報					今後の改修 及び修繕計画	—										
敷地面積(全体)	— m ²		駐車場	有		台数	3 台									
所有形態	市所有		賃借料	— 円	借受面積	— m ²										
地番		現況地目	地積	地番		現況地目	地積	地番		現況地目	地積					
①	—	—	— m ²	④		m ²	⑦				m ²					
②			m ²	⑤		m ²	⑧				m ²					
③			m ²	⑥		m ²	合計			#VALUE!	m ²					
3. 建物情報																
建物名	確認済証 交付年月日	建築年月日	階数	延床面積	主体構造	建築 年数	耐震診断	耐震診 断予定	長寿命 化対応	長寿命 化予定	耐震・長寿命化 対応済の場合の内容	建物 図面	建築時 契約書	取得財源		
① 旧正津川小学校教員住宅1	不明	1970/7/1	1 階	50.00 m ²	木造(W)	50 年	未対応(1981年5月31日以前に建築)	無	未	無	—	無	無	一般財源		
② 旧正津川小学校教員住宅2	不明	1972/7/1	1 階	74.00 m ²	木造(W)	48 年	未対応(1981年5月31日以前に建築)	無	未	無	—	無	無	一般財源		
③ 旧正津川小学校教員住宅3	不明	1973/9/1	1 階	50.00 m ²	木造(W)	47 年	未対応(1981年5月31日以前に建築)	無	未	無	—	無	無	一般財源		
④			階	m ²		年										
⑤			階	m ²		年										
⑥			階	m ²		年										
⑦			階	m ²		年										
⑧			階	m ²		年										
⑨			階	m ²		年										
⑩			階	m ²		年										
⑪			階	m ²		年										
⑫			階	m ²		年										
⑬			階	m ²		年										
取得財源の内訳	—															
その他特記事項																