

(1) ① 市内河川水質測定結果(年4回)

平成29年10月19日 採水

天候 : 晴れ

整理 番号	地点 番号	採水場所	採水 時刻	気温	水温	透視度	pH	DO	SS	BOD	備考	
1	No.2	下北橋	10:00	15.5	14.3	30超	7.5	5.6	4	1.5	田名部川	海水混じりの可能性あり
2	No.3	海老川橋	9:50	14.5	10.5	30超	7.4	9.9	2	0.9	新田名部川	むつ大橋との仕切開放状態
3	No.4	横迎橋	15:07	14.3	13.4	30超	7.4	4.6	3	5.8	明神川	若干生活排水の影響あり 表面に油分が若干あり
4	No.5	小川橋	15:12	13.6	10.7	30超	7.4	10	2	1.0	小川	なし
5	No.10	真砂橋	10:12	15.5	10.7	30超	7.7	11	1	1.4	大荒川	なし
6	No.11	大平橋	10:20	15.8	11.4	30超	7.7	11	1	0.7	小荒川	なし
7	No.12	臨港二号橋	10:26	16.5	13.2	30超	7.5	11	2	2.9	小松野川	なし
8	No.18	今泉川河口	9:20	12.5	9.6	30超	7.4	11	2	<0.5	今泉川	なし
9	No.19	境川河口	16:00	13.5	11.5	30超	7.4	10	<1	0.7	境川	なし
10	No.20	新愛宕橋	11:37	14.9	13.6	30超	8.0	9.0	4	0.6	脇野沢川	海水混じりの可能性あり
11	No.21	宿野部橋	11:20	15.6	11.5	30超	7.2	11	<1	<0.5	宿野部川	なし
12	No.22	川内橋	11:03	16.0	10.3	30超	7.1	11	<1	<0.5	川内川	なし
13	No.23	正津川橋	14:36	15.3	11.4	30超	5.9	10	4	4.0	正津川	なし
14	No.24	大畑橋	14:25	14.6	10.7	30超	7.1	11	1	0.5	大畑川	なし
15	No.25	新小目名橋	13:50	15.1	9.9	30超	7.3	11	<1	<0.5	大畑川	なし
16	No.26	茶水川河口	14:04	14.3	9.7	30超	7.3	11	1	0.6	茶水川	なし