

(1) ① 市内河川水質測定結果(年4回)

平成30年10月10日

採水

天候：曇り

整理番号	地点番号	採水場所	採水時刻	気温	水温	透視度	pH	DO	SS	BOD	備考	
1	No.2	下北橋	9:35	17.0	16.9	30超	7.3	5.8	4	3.0	田名部川	海水混じりの可能性あり
2	No.3	海老川橋	9:29	16.5	14.4	30超	7.4	8.7	3	0.7	新田名部川	むつ大橋との仕切開放状態
3	No.4	横迎橋	14:33	17.8	14.8	30超	7.3	5.0	6	5.0	明神川	民家・繁華街による生活排水あり
4	No.5	小川橋	14:38	17.8	13.6	30超	7.4	10	1	0.8	小川	なし
5	No.10	真砂橋	9:47	16.7	12.9	30超	7.6	10	1	0.6	大荒川	なし
6	No.11	大平橋	9:53	17.4	13.5	30超	7.5	11	1	0.8	小荒川	なし
7	No.12	臨港二号橋	9:58	17.3	14.1	30超	7.5	10	1	1.2	小松野川	民家・繁華街による生活排水あり 水量が少なめ
8	No.18	今泉川河口	9:00	17.4	13.3	30超	7.3	9.9	4	<0.5	今泉川	なし
9	No.19	境川河口	15:30	17.4	14.4	30超	7.4	9.5	<1	<0.5	境川	なし
10	No.20	新愛宕橋	11:02	18.3	15.5	30超	7.4	9.8	2	<0.5	脇野沢川	海水混じりの可能性あり
11	No.21	宿野部橋	10:45	18.7	14.4	30超	7.2	9.9	1	<0.5	宿野部川	なし
12	No.22	川内橋	10:32	17.1	13.7	30超	7.1	10	1	<0.5	川内川	橋のためとて工事作業
13	No.23	正津川橋	14:12	19.3	15.4	30超	5.5	9.8	3	1.2	正津川	なし
14	No.24	大畑橋	14:01	19.1	13.7	30超	6.9	10	1	<0.5	大畑川	なし
15	No.25	新小目名橋	13:40	18.0	13.5	30超	7.4	11	<1	<0.5	大畑川	なし
16	No.26	茶水川河口	13:54	18.5	13.5	30超	7.2	10	1	0.8	茶水川	なし